



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 400

DATA: 19 de Novembro de 2004
MODELO: HTS-520
ASSUNTO: CORREÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FABRICA.

ATENÇÃO !!!

Senhores Técnicos,


Conforme detectamos em campo para o HTS-520 com o sintoma de:
-sem áudio em um dos canais (Caixas Acústicas Satélites + Surround) ou (Caixa acústica Central + Subwoofer), travamento da gaveta e problemas nas reprodução, segue abaixo os procedimentos que devem ser adotados para produtos que entrarem em sua assistência apresentando estes sintomas.

1) Procedimento para o produto estiver sem áudio

- 1.1 Retirar a PCI638A (PCI Fonte/Potência) e verificar se os "lids" (Terminais) estão com comprimento excessivo.




- 1.2 Cortar todos os "lids" da PCI638A (PCI Fonte/Potência) que estiverem com comprimento excessivo, conforme figura abaixo.





- 1.3 Colar uma fita adesiva do tipo dupla face, no isolante localizado embaixo da PCI638A (PCI Fonte/Potência).
- 1.4 Alinhar e encostar o isolante na lateral e traseira interna do chassis metálico.





- 1.5 Pressionar o isolante na área da fita dupla face para aderir no chassis metálico.



gradiente

2) Procedimento de travamento da gaveta


- 2.1 Retirar o painel frontal e verificar se existem as duas nervuras localizadas conforme abaixo (figura1). Quebrar as nervuras do painel frontal (Figura2).



- 2.2 Tirar as rebarbas do complemento do mecanismo (vide figura abaixo).




- 2.3 Verificar se as borrachas de espuma localizadas acima do mecanismo estão alinhadas , retirando e posicionando adequadamente conforme figura abaixo.



3) Problemas na reprodução

- 3.1 Fazer um vinco no cabo flat (conforme mostram as figuras abaixo) de aproximadamente 4 a 5 milímetros do reforço de conexão (parte azul do terminal da fita) para evitar que o mesmo solte da pci principal.



Para preenchimento da O.S. utilizar a tabela abaixo.

OS	Posição	Descrição	Código
AJ	CORFAB1	CORREÇÃO DE MONTAGEM	958331001000D

Em caso de dúvida, ou ainda, caso os Procedimentos não sejam eficazes, por favor entre em contato com o Suporte Técnico, via e-mail (suporte.tecnico@gradiente.com), detalhando a ocorrência.

Mantenha-se atualizado acesse a nossa página diariamente
www.gradienteservices.com.br