



SERVIÇOS DE PRIMEIRO MUNDO NO BRASIL

**INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 261**

**DATA:** 30 de Julho de 1999  
**MODELO:** E-400 / E-450 / TS-203  
**ASSUNTO:** MELHORIA NA SENSIBILIDADE DE FM

Senhores técnicos,

ao receberem em sua oficina os aparelhos E-400, E-450 ou TS-203 com problema de sensibilidade de FM realize as seguintes modificações que tem a finalidade de aumentar a sensibilidade do aparelho.

1.

### **E-600**

Altere na Lista de Materiais Elétricos da Caixa Acústica os seguintes itens:

<b>APLIC</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CÓDIGO</b>
AF1D	ALTO FALANTE WOOFER 16GA1	131375001000A
AF1E	ALTO FALANTE WOOFER 16GA1	131375001000A
AF2D	ALTO FALANTE MÉDIO	131377001000A
AF2E	ALTO FALANTE MÉDIO	131377001000A

**ATENÇÃO!** Para os demais códigos utilize a Lista de Materiais do produto E-600.

**Obs.:** Estamos enviando duas cópias desta, fim de que uma delas circule por todo o corpo técnico de sua oficina e a outra seja devidamente arquivada.

**TREINAMENTO / DNS**