



INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 409

DATA: 03 de maio de 2005

MODELOS: TV-2020 / TV-2021 / GBT-2010 / GBT-2011

ASSUNTO: Procedimento para troca do Fly - Back

Senhores Técnicos,

Devido ao atual fly-back que está sendo fornecido não estar ajustando a imagem corretamente, orientamos efetuar algumas modificações elétricas afim de solucionarmos esse problema.

Atualmente os valores dos componentes são:

TV - 2020	TV - 2021	
GBT - 2010	GBT - 2011	VALOR
C405	C407	4n7F / 2 KV
C406	C408	2n2F / 2 KV
C409	C404	36nF / 200V
FR 901	FR 901	1R



Onde os mesmos deverão ser **substituídos** por:

TV - 2020	TV - 2021	
GBT - 2010	GBT - 2011	VALOR
C405	C407	6n8F / 1K6 V
C406	C408	2n2F / 2 KV
C409	C404	500n / 200V
FR 901	FR 901	2R

Deverá também, ser colocado um capacitor em paralelo com o C405 ou C407 de 470pF / 2 KV.

Em caso de dúvida, por favor entre em contato com o Suporte Técnico através do site, [Conexão Posto Autorizado <Gradiente>](#), detalhando a ocorrência.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

<http://www.gradienteservices.com.br>

CRS – Central de Relacionamento e Serviços
Gradiente Eletrônica S/A