

## Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

# LBT-XB850AV

## CCD-TR315/TR416/ TRV36

Númer **23/99**

O

Data 17/06/99

Referente:

### CORREÇÕES DE CÓDIGOS DAS PEÇAS

Houve erros nos códigos das peças conforme abaixo relacionados .

- Favor alterar nos Manuais de Serviço.

### LBT-XB850AV *Página 84 do Manual de Serviço*

#### Errado

| <u>Nº</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u>    |
|-----------|---------------|---------------------|
| IC601     | 8-759-573-36  | IC TMP87CM74AF-6763 |



#### Correto

| <u>Nº</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u>    |
|-----------|---------------|---------------------|
| IC601     | 8-759-573-63  | IC TMP87CM74AF-6763 |



### CCD-TR315/TR416/TRV36 *Página 6-20 do Manual de Serviço*

#### Errado

| <u>Nº</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> |
|-----------|---------------|------------------|
| D302      | 8-749-060-65  | DIODO            |



#### Correto

| <u>Nº</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> |
|-----------|---------------|------------------|
| D302      | 8-719-060-65  | DIODO            |



|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>Elaborado:</b> | <b>Verificado:</b> | <b>Aprovado:</b> |
|-------------------|--------------------|------------------|