

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

CDX-3107

Númer **20/99**

O

Data 29/03/99

Referente:

CORREÇÃO DO CÓDIGO DE PEÇA

- Houve erro no código da peça do sintonizador conforme abaixo relacionado .
- Favor alterar no Manual de Serviço.

- *Página 31 do Manual de Serviço*

Errado

Ref.No.	Código	Descrição
TU101	<u>A-3282-012-A</u>	TUNER UNIT TUX-006



Correto

Ref.No.	Código	Descrição
TU101	<u>A-3282-023-A</u>	TUNER UNIT TUX-006



Elaborado:

Verificado:

Aprovado: