

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

CDX-4187/4287

Númer 15/99

O

Data 09/03/99

Referente:

CORREÇÃO DO CÓDIGO DE PEÇA

- Houve erro no código da peça conforme abaixo relacionado .
- Favor alterar no Manual de Serviço.

• Página 41 do Manual de Serviço


Errado

Ref.No.	Código	Descrição
C919	1-126-160-11	ELECT 1Uf 20% 50V

Correto

Ref.No.	Código	Descrição
C919	1-124-235-61	ELECT 33Uf 20% 16V

PCI PRINCIPAL - Página 29



15/99

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: