

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

CPD-100SFB

Númer **06/99**

O

Data 26/01/99

Referente:

ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE PEÇA

Foi alterado o código de peça do FLYBACK conforme abaixo relacionado.

- Favor alterar no Manual de Serviço.

- **Seção 5 – Vista Explodida – PCI D no Manual de Serviço**

Antigo

<u>Ref. Nº</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
17	X-4033-083-1	FLYBACK
T501	X-4033-083-1	FLYBACK



Novo

<u>Ref. Nº</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
17	8-598-954-11	FLYBACK
T501	8-598-954-11	FLYBACK



Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

