

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

MHC-GRX10AV

FH-G88AV

Númer **22/99**

O

Data 17/06/99

Referente:

CORREÇÕES DE CÓDIGOS DAS PEÇAS

Houve erros nos códigos das peças conforme abaixo relacionados .

- Favor alterar nos Manuais de Serviço.

MHC-GRX10AV *Página 60 do Manual de Serviço*

Errado

Código

Descrição

4-996-784-01 PAINEL DE CARREGAMENTO



Correto

Código

Descrição

4-996-784-11 PAINEL DE CARREGAMENTO



FH-G88 *Página 59 do Manual de Serviço*

Errado

Código

Descrição

1-429-151-11 TRANSFORMADOR DE FORÇA



Correto

Código

Descrição

1-429-615-11 TRANSFORMADOR DE FORÇA



22/99

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: