

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico CDX-3167/C467

Assistência Técnica Consumidor

Número 06/98
Data 20/02/98

Referente:

ALTERAÇÃO DO MECANISMO

A partir do número de série **6M**□□□□□ foi alterado mecanismo do deck conforme abaixo escrito.

Antigo

MG-333X-121 (A-3220-503-A)

Novo

MG-363X-121 (A-3220-584-A)

- Os componentes alterados em relação ao mecanismo anterior são seguintes:

Antigo




Nº	Cód.da Peça	Descrição
	8-848-402-02	UNID.ÓTICA KSS-520A
R42	1-216-107-91	RES. CHIP 270K

Novo

Nº	Cód.da Peça	Descrição
	8-820-010-03	UNID.ÓTICA KSS-521A
R42	1-216-103-91	RES. CHIP 180K

➤ Para fazer pedido de peça, verifique sempre o número de série do aparelho corretamente.

★ FAVOR ANEXAR ESTE BOLETIM JUNTO AO MANUAL DE SERVIÇO.

Elaborado: 	Verificado: 	Aprovado:  03/3
---	--	--