

Boletim Técnico Consumer Service Division - CSD	Modelos:	CDX-GT117X_GT217X GT217XB	
	Número	BT010_2007	
	Data	16/04/2007	

Referente a:


Amplificador externo não funciona

Sintoma

Quando instalado um amplificador externo ao aparelho e utilizado o cabo AMP REM MAX 0.3A, o mesmo não funciona.

Causa

O conector que vai junto com o aparelho possui o cabo de AMP REM mas internamente (circuito elétrico) não está ligado.



Preenchimento da Ordem de Serviço (Sheet)

Campo	SINTOMA	SEÇÃO	POSIÇÃO	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERVIÇO EXECUTADO	CÓDIGO DA PEÇA	OBS.
	-	-	-	-	-	69	-	BT1007

Elaborado por Alexandre Hoshiba	Verificado por Manuel Costa	Aprovado por: Takenobu Morioka
---	---------------------------------------	--