



**BT0075**  
**08.04.96**

**Assunto: Substituição em campo da Porta Refrigerador e Porta Congelador**

**Modelos: QD22 e SC21**

**Marca: Consul**

Visando a padronização de itens, informamos que os Refrigeradores acima mencionados, para reposição em campo, passam a utilizar Porta Metálica.

Na tabela abaixo, estão os códigos das novas Portas:

<b>Descrição</b>	<b>Código Cancelado</b>	<b>Código Atual</b>
<b>Porta Refrigerador</b>	<b>23.1553.02.9</b>	<b>00.4165.57.8</b>
<b>Porta Congelador</b>	<b>23.1556.02.8</b>	<b>00.4165.61.6</b>
<b>Tampão</b>	<b>15.2462.00.0</b>	<b>15.2909.00.4</b>

**Atenciosamente,**

**Adriano André da Costa**  
**Engenharia de Campo**

**Jones M. Pasqualotto**  
**Engenharia de Campo**