

BT 0548
17.09.99

Assunto: **Alteração na Fixação da Dobradiça Intermediária**
Modelos: **CRD34A, CRD38A e CRM42A**
Marca: **Consul**

Informamos que a partir de **Setembro/99** os produtos em referência estarão saindo de fábrica com alterações na fixação das Dobradiças Intermediárias. Essa alteração ocorre para uma melhoria de processo de fabricação e qualidade.

Os produtos fabricados a partir de Setembro, tiveram a inclusão em seu Lado Direito de dois "Rebites Roscados". Com isso os Parafusos de Fixação passaram de Trilobulares para Métricos.

Quando da necessidade de Reverter as Portas, solicitem os Parafusos pelo CÓDIGO ANTIGO, pois no lado esquerdo não existem Rebites Roscados, portanto necessitam de um Parafuso Trilobular. Se necessário substituir os Parafusos do Lado Direito, (utilize o CÓDIGO NOVO).

Na tabela abaixo, veja os novos códigos das peças de reposição :

CÓDIGO ANTIGO	CÓDIGO NOVO	DESCRIÇÃO	MODELOS	QTDE.
00.0351.67.9	32.6006.22.3	Parafuso de Fixação da Dobradiça Intermediária	CRM42A	02
32.6001.13.9	00.4199.15.4	Parafuso de Fixação da Dobradiça Intermediária	CRD34A e CRD34A	02

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gilson Cocato
Revisado por: Alvaro S. Alcântara e Fábio Boaro