

BT 0709
16.08.2000

Assunto: **Alteração nos Puxadores**
Modelos: **BRE43A e BRG43A**
Marcas: **Brastemp**

O CONTEÚDO DESTES BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DO SAM

Informamos que os puxadores dos modelos mencionados acima com portas **zyrium**, sofreram uma alteração em sua peça, onde em casos de troca em campo, nos modelos antigos, percebe-se uma diferença no acabamento entre o puxador e a cabeceira da porta, conforme foto abaixo:


ERRADO



CORRETO



Portanto, ao trocar os puxadores nos modelos antigos, corte a região indicada conforme foto abaixo:



Com auxílio de um estilete corte-a região conforme foto abaixo:



OBS: Para os produtos com série de produção a partir de **SB0**, não é preciso fazer esta alteração.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: Giovanni Donnantuoni
Revisado por: Ronaldo Oliveira