



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 470

DATA: 25 de abril de 2006.

MODELOS: TV-2922, TV-2924, TF-2952, TF-2953, TVD-2951 e TFD-2953.

ASSUNTO: IMAGEM ESCURECENDO

Senhores Técnicos,

Os produtos acima citados sofreram alteração do transistor **Q830** para correção de anormalidade.

Esta modificação deve atender:

- Eliminação de anormalidade "tela escura".

O **Q830** era originalmente o TRT BC546B e foi substituído pelo TRT BC 337-25.

*Solicitamos que todos os produtos que derem entrada nos **postos autorizados** sejam verificados quanto à modificação que foi implementada na fábrica.*

| <i>SUBSTITUIR COMPONENTE</i> | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <i>POSIÇÃO</i> | <i>COMPONENTE ORIGINAL</i> | <i>SUBSTITUIR PARA</i> |
| Q830 | TRT BC546B | TRT BC 337-25 |



Para o preenchimento da Ordem de Serviço, adotar as seguintes aplicações:

| <i>APLICAÇÃO</i> | <i>POSIÇÃO</i> | <i>DESCRIÇÃO</i> | <i>CÓDIGO</i> |
|------------------|----------------|------------------|---------------|
| TE | Q830 | TRT BC337-25 | 152002659000D |

Em caso de dúvida, entre em contato com o **Suporte Técnico Gradiente** através de nosso site,

Conexão Posto Autorizado < > Gradiente,

detalhando a ocorrência e procedimentos adotados.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

<http://www.gradienteservices.com.br>

**SAT – Serviço de Assistência Técnica.
Gradiente Eletrônica S/A.**