

Boletim Técnico Assistência Técnica Consumidor	FH-GR3AV, SS-GRX800(MHC-GRX800) LBT-XB44, SLV-99HFBR
	Número 09/00 Data 24/03/2000

Referente:

CORREÇÕES E INCLUSÃO DOS CÓDIGOS DE PEÇAS

- Foram corrigidos os códigos de peças conforme abaixo relacionado.
- Favor alterar nos Manuais de Serviço.

① FH-GR3AV

➡ Página 8 – Vista explodida

ERRADO

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
T1001	<u>1-431-129-11</u>	TRANSF. DE FORÇA

CORRETO

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
T1001	<u>1-431-585-11</u>	TRANSF. DE FORÇA

② SS-GRX800 (MHC-GRX800) - **INCLUSÃO**

➡ Página 2- VISTA EXPLODIDA – CAIXA ACÚSTICA

ANTERIOR

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
-----------	----------------	------------------

INCLUIR

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
	4-214-588-01	DUTO ESQUERDO
	4-214-589-01	DUTO DIREITO

③ SLV-99HFBR

➡ Seção 7- 7.1 VISTA EXPLODIDA

ERRADO

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
11	<u>Y-8283-960-A</u>	PCI MONT. AKJ-174B7

CORRETO

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
11	<u>Y-8283-970-A</u>	PCI MONT. AKJ-174B7

LBT-XB44 (Suplemento 1)

➡ VISTA EXPLODIDA

ERRADO

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
T901	<u>1-431-869-12</u>	TRANSFORMADOR

CORRETO

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
T901	<u>1-431-868-12</u>	TRANSFORMADOR

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

09/00