

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

LBT-XB850AV

CCD-TR315/TR416/ TRV36

Númer 23/99
o
Data 17/06/99

Referente:

CORREÇÕES DE CÓDIGOS DAS PEÇAS

Houve erros nos códigos das peças conforme abaixo relacionados .

- Favor alterar nos Manuais de Serviço.

LBT-XB850AV *Página 84 do Manual de Serviço*

Errado

<u>Nº</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
IC601	8-759-573- 36	IC TMP87CM74AF-6763



Correto

<u>Nº</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
IC601	8-759-573- 63	IC TMP87CM74AF-6763



CCD-TR315/TR416/TRV36 *Página 6-20 do Manual de Serviço*

Errado

<u>Nº</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
D302	8- 749 -060-65	DIODO



Correto

<u>Nº</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
D302	8- 719 -060-65	DIODO



Elaborado:	Verificado:	Aprovado:
-------------------	--------------------	------------------