

**BT 0462**  
**30.04.98**

Assunto: **Correção do Catálogo de Peças CP 0118**  
Modelos: **CRM42A**  
Marca: **Consul**

Constatamos em nosso Catálogo de Peças **CP 0118, Revisão 1** de **12.03.99**, que os códigos dos itens **315** do Grupo Componentes Internos (**Gaveta de Frios**) e **418** do Grupo Portas (**Tampa Laticínios**), tem o mesmo código, **00.4239.33.4**.

Este código (**00.4239.33.4**), deve ser usado para solicitar a **Gaveta de Frios**.

Para solicitar a Tampa Laticínios o SAM deve pedir o código **32.6003.03.4**.

Anexo, segue a página do Grupo Portas que deve ser substituída em seu Catálogo (última página), já com a correção impressa.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REFERÊNCIA / GRUPO</b>	<b>QTDE.</b>
00.4239.33.4	Gaveta de Frios	315 / Componentes Internos	02
32.6003.03.4	Tampa Laticínios	418 / Portas	01

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Leonardo S. Queiroz  
Revisado por : Alvaro S. Alcântara