BOLETIM TÉCNICO

BT.0037
23.11.95

Assunto: Cancelamento de Porta
Modelos: RA30S0 e RA34S0
Marca: Consul

Informamos que estamos cancelando definitivamente as Portas dos Refrigeradores RA30S0 e RA34S0. Em substituição a elas, deve ser utilizada as Portas dos modelos RA30A0 e RA34A0, respectivamente (veja tabela 1).

Porém, quando necessário substituir a Porta, deve-se acrescentar e substituir algumas peças, que estão relacionadas na tabela 2.

Descrição	Código	Use Código
Porta Branca - RA30	24.1336.02.6	00.4160.28.2
Porta Marrom Sienna - RA30	24.1336.13.1	00.4160.30.4
Porta Bege Mediterrâneo - RA30	24.1336.15-8	00.4160.29-0
Porta Branca - RA34	24.1337.02.2	00.4160.31.2
Porta Marrom Sienna - RA34	24.1337.13.8	00.4160.33.9
Porta Bege Mediterrâneo - RA34	24.1337.15.4	00.4160.32.0

Tabela 1

Código	Descrição	Observação
15.2853.75.0	Gaveta de Legumes	Substituir por 15.2818.75.0
15.2854.00.5	Tampa Gav.Legumes	Substituir por 15.2819.75.7
15.2820.75.5	Tampa Laticínios	Acrescentar 1 peça
13.0287.75.1	Frontal Garrafas	Acrescentar 1 peça
13.0286.75.5	Frontal Ovos	Acrescentar 1 peça
13.0285.75.9	Frontal Diversos	Acrescentar 2 peças
13.0294.75.8	Frontal Diversos	Acrescentar 1 peça

Tabela 2

Observações:

1) Na Tabela 1, as Portas relacionadas na coluna do meio, estão sendo canceladas e substituídas pelas Portas relacionadas na coluna 2.

2) Sempre que houver a troca da Porta antiga pela nova, deve fazer também as alterações relacionadas na tabela 2. Porém, as peças relacionadas na coluna da esquerda da tabela 2, continuarão sendo somercializadas.

Atenciosamente,

Álvaro R.B. Corrêa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo