

INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	21/03/07	GERAL	BTG 001/07	2

VERSÕES DAS PCIs DOS TELEVISORES DE PLASMA

Informamos aos senhores técnicos que há diferenças de códigos nas placas dos plasmas Gradiente, existem placas de 1ª geração, 2ª geração e 3ª geração.

Para identificação das PCIs existem duas formas, visual e pelo “part number” conforme abaixo.

Identifique primeiro o “part number PN” que está na etiqueta branca com código de barras, por exemplo, [P/N 3501Q00156A](#).

Caso isto não seja observado antes de requisitar as placas, poderá receber peças erradas e que não são intercambiáveis, o que poderá gerar atrasos e criar outros problemas aos postos.

1 - IDENTIFICAÇÃO VISUAL

- PCI FONTE COM DISSIPADORES PRATA E POSSUI O IC POSIÇÃO U501.

95A0550001901	PCI FONTE PLASMA 1º GERAÇÃO
---------------	-----------------------------

- PCI FONTE COM DISSIPADORES PRETOS E NÃO POSSUI A POSIÇÃO DO IC U501.

95A2220001901	PCI FONTE PLASMA 2º GERAÇÃO
---------------	-----------------------------

- PCI FONTE COM DISSIPADORES PRETOS, LED VERMELHO NA POSIÇÃO LED601 E NÃO POSSUI A POSIÇÃO DO IC U501

95A3400001901	PCI FONTE PLASMA 3º GERAÇÃO
---------------	-----------------------------

2 – IDENTIFICAÇÕES POR SOFTWARE

- SOFTWARE ATÉ A DATA 4 DE NOVEMBRO DE 2005 UTILIZAM AS PCIs 1º E 2º GERAÇÃO
- SOFTWARE DE DATA 17 DE JANEIRO DE 2006-10-19 UTILIZAM PCIs 3º GERAÇÃO.



3 - KITS

FORAM MONTADOS "KITS" DE CÓDIGOS COM AS PLACAS CORRESPONDENTES PARA FACILITAR O PEDIDO CORRETO DE ACORDO COM AS VERSÕES:

ATENÇÃO!!

Não substituir todos os itens do kit, por exemplo, havendo necessidade da placa PCI REGULADOR Y de um tv plasma 1ª geração, de acordo com a tabela, requisitar somente o correspondente a **PCI REGULADOR Y: 95A0530001901**.

2 - KIT 1 (1º E 2º GERAÇÃO): SOFTWARE ATÉ 4 DE NOVEMBRO DE 2005.

- FONTE: 95A0550001901(P/N 3501Q00156A) ou 95A2220001901 (P/N 3501Q00105A)
- TUNER: 95A0570001901
- PCI REGULADOR Z: 95A0540001901
- PCI REGULADOR Y: 95A0530001901
- PCI CONTROLE: 95A0480001901
- PCI BUFFER Y-DRIVE TOP: 96A0510001901
- PCI BUFFER Y-DRIVE BOTTOM: 95A0520001901
- PCI BUFFER DIREITO: 95A0490001901
- PCI BUFFER ESQUERDO: 95A0500001901

3 - KIT 2 (3º GERAÇÃO): A PARTIR DO SOFTWARE 17 DE JANEIRO DE 2006.

- FONTE: 95A3400001901 (P/N PS667-PS42D8-20)
- TUNER: 95A2300001901
- PCI REGULADOR Z: 95A2280001901
- PCI REGULADOR Y: 95A2270001901
- PCI CONTROLE: 95A2230001901
- PCI BUFFER SUP / INF: 95A2260001901
- PCI BUFFER DIREITO: 95A2240001901
- PCI BUFFER ESQUERDO: 95A2250001901

Para solicitação das PCIs, utilize as tabelas abaixo como referência:

PLT-4230 (1ª GERAÇÃO)		
CÓDIGO	PART NUMBER	DESCRIÇÃO
95A0550001901	3501Q00156A	PCI FONTE PLASMA 1º GERAÇÃO
95A0540001901	6871QZH049B	PCI REGULADOR Z (PCI Z SUS)
95A0530001901	6871QYH045D	PCI REGULADOR Y (PCI Y SUS)
96A0510001901	6871QDH094A	PCI BUFFER SUP (PCI YDRV TP)
95A0520001901	6871QD4096A	PCI BUFFER INF (PCI YDRV BT)
95A0580001901	667-PSIT8-69	PCI PROCESS DE VIDEO (PCI VSC)
95A0570001901	667PSIT6-55A	PCI TUNER
95A0500001901	6871QLH052E	PCI BUFFER ESQUERDA (PCI XRLBT)
95A0490001901	6871QRH060E	PCI BUFFER DIREITA (PCI XRRBT)
95A0480001901	6871QCH066H	PCI CONTROLE (PCI CTRL)
PLT-4230 (2ª GERAÇÃO)		
CÓDIGO	PART NUMBER	DESCRIÇÃO
95A2220001901	3501Q00105A	PCI FONTE PLASMA 2º GERAÇÃO
95A0540001901	6871QZH049B	PCI REGULADOR Z (PCI Z SUS)
95A0530001901	6871QYH045D	PCI REGULADOR Y (PCI Y SUS)
96A0510001901	6871QDH094A	PCI BUFFER SUP (PCI YDRV TP)
95A0520001901	6871QD4096A	PCI BUFFER INF (PCI YDRV BT)
95A0580001901	667-PSIT8-69	PCI PROCESS DE VIDEO (PCI VSC)
95A0570001901	667PSIT6-55A	PCI TUNER
95A0500001901	6871QLH052E	PCI BUFFER ESQUERDA (PCI XRLBT)
95A0490001901	6871QRH060E	PCI BUFFER DIREITA (PCI XRRBT)
95A0480001901	6871QCH066H	PCI CONTROLE (PCI CTRL)



gradiente



PLT-4230 / PL-4280 (3ª GERAÇÃO)		
CÓDIGO	PART NUMBER	DESCRIÇÃO
95A3400001901	667PS42D8-20	PCI FONTE PLASMA 3º GERAÇÃO
95A2280001901	6871QZH049B	PCI REGULADOR Z (PCI Z SUS)
95A2270001901	6871QYH045D	PCI REGULADOR Y (PCI Y SUS)
95A0510001901	6871QDH094A	PCI BUFFER SUP (PCI YDRV TP)
95A0520001901	6871QDH096A	PCI BUFFER INF (PCI YDRV BT)
95A2290001901	667-PSIT8-69	PCI PROCESS DE VIDEO (PCI VSC)
95A2300001901	667-PS42T8-55D	PCI TUNER
95A2250001901	6871QLH052E	PCI BUFFER ESQUERDA (PCI XRLBT)
95A2240001901	6871QRH060E	PCI BUFFER DIREITA (PCI XRRBT)
95A0480001901	6871QCH066H	PCI CONTROLE (PCI CTRL)
PLT-4270		
CÓDIGO	PART NUMBER	DESCRIÇÃO
95A3400001901	667PS42D8-20	PCI FONTE PLASMA 3º GERAÇÃO
95A2280001901	6871QZH056B	PCI REGULADOR Z (PCI Z SUS)
95A2270001901	6871QYH053B	PCI REGULADOR Y (PCI Y SUS)
95A2260001901	6871QDH117A	PCI BUFFER SUP / INF (PCI YDRV TP / BT)
95A5180001901	667-PHIT8-69	PCI PROCESS DE VIDEO (PCI VSC)
95A2300001901	667-PS42T8-55D	PCI TUNER
95A2250001901	6871QLH059A	PCI BUFFER ESQUERDA (PCI DRV XE)
95A2240001901	6871QRH068A	PCI BUFFER DIREITA (PCI DRV XD)
95A2230001901	6871QCH077B	PCI CONTROLE (PCI CTRL)

SAT – Serviço de Assistência Técnica
Suporte Técnico Gradiente / Philco