



INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	20/09/07	GERAL	BTG 525/07	0

TS-2155: DISTORÇÃO OU AUSÊNCIA DE IMAGEM

ATENÇÃO!!

Este procedimento deve ser adotado independente da anormalidade relatada pelo cliente.

Informamos que um pequeno lote de televisores **TS-2155** pode apresentar anormalidades de distorção ou ausência de imagem.

Solicitamos que todos os televisores **TS-2155** com números de séries anteriores a **03B203570A7H**, que derem entrada nos postos autorizados, sejam verificados e substituídos o diodo **D402 (BY228)**.

Verifique também o transistor **Q402 (FET IRF1520N)**, pois a falha do diodo **D402 (BY228)** pode danificar o transistor FET.

Para este procedimento de manutenção, utilizar como referência a tabela abaixo:

PRODUTO	POSIÇÃO	COMPONENTE ORIGINAL	SUBSTITUIR POR
TS-2155	D402	DIODO RET BY228	DIODO RET RU4DS
	Q402	TRANSISTOR FET IRF1520N 100V 7A	TRANSISTOR FET IRF1520N 100V 7A

Sempre encaminhe suas dificuldades e dúvidas, detalhando a ocorrência e procedimentos adotados, através do sistema GVS.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página
<http://www.gradienteservices.com.br> e os arquivos do Cedoc no GVS.