



gradiente


INFORMATIVO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	07/11/2007	SAT/CSC	BTG 533/07	0

SUBSTITUIÇÃO DO IC REGULADOR BXM 600/601 e PAP 500

Informamos que devido à falta do CI regulador de 3,3 Volts – Cod. 95A2580001901 – SC1033B estaremos atendendo as pendências com o CI regulador – Cód. 95A2030001901 – B 1117, porem antes da troca será necessário seguir os seguintes procedimentos:

1. Solde 1 fio mais comprido em cada terminal do CI Regulador.



SAT – Serviço de Assistência Técnica	Elaboração	Ruberval L Ponce
Gradiente Eletrônica S/A.	Aprovação	Marleni Vandresen Nascimento

2. Solde o CI regulador conforme mostrado na figura abaixo.



Esse item alternativo esta sendo usado temporariamente, portanto sempre observe o código da peça antes de instalar.

Atenciosamente,

Gradiente Eletronica S/A

SAT – Serviço de Assistência Técnica	Elaboração	Ruberval L Ponce
Gradiente Eletrônica S/A.	Aprovação	Marleni Vandresen Nascimento