



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 375

DATA: 1 de JULHO de 2004

MODELO: AS 300 / 320 / 450

ASSUNTO: : NOVA VERSÃO DO MECANISMO CD .

ATENÇÃO

Senhores Técnicos,




Informamos que os modelos acima citados possuem agora uma nova versão de mecanismo CD que não é intercambiável com a anterior.

Solicitamos que ao fazer o pedido do novo mecanismo para os modelos acima citados você também tem que fazer o pedido da PCI653 RESET, para evitar o derretimento da unidade óptica.

OBS: Não mais vamos estar fornecendo o conjunto da PCI SERVO CD + Unidade Óptica separados.

Vamos estar comercializando somente o conjunto do modulo (MEC. CD TCM135-2).

Segue esquema em figura.



Cortar a trilha do Pino 1do CN400/405 e acrescentar um **DIODO 1N4148** do pino 1 do CN400/405 ao Pino 1 do CN406.

Conforme a fig. ao lado

O Catodo no Pino 1 do CN400/405.



A seguir temos os códigos das peças e as suas respectivas posições.

APLIC	O.S	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
PCI653	TE	PCI653 RESET	049653011000D
MEC3	TE	MEC. CD TCM135-2	220095001901D

Preste bastante atenção no preenchimento da ordem de serviço e no pedido de peças para evitar erros e consequentemente atrasos para o cliente e para sua empresa.

Em caso de dúvida, envie e-mail para suporte.tecnico@gradiente.com.

Mantenha-se atualizado acesse a nossa página diariamente www.gradienteservices.com.br

TECNOLOGIA DE CAMPO / SAT