

INFORMATIVO TÉCNICO

1/2

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	13/09/06	GERAL	488/06	0

Procedimentos para inicialização de memória e ajuste de menu técnico TVC.

Informamos aos Srs. técnicos os procedimentos de ajustes, inicialização de memória e "menu" técnico, nos modelos **TV1423 / TF2140.**

Ao ser substituído o IC102 "memória", deverá obrigatoriamente ser executado o ajuste de iniciação de memória.

Inicia lização de memória

- Retire o cabo de força da tomada
- Aperte as teclas "menu" e volume ? (menos) no painel frontal, ligue o "plug" na tomada, em seguida, aperte a tecla "mute" do controle remoto, mantenha as teclas "menu" e volume? (menos) do painel e "mute" do controle remoto apertadas durante no mínimo 10 segundos, solte-as logo após.
- Ligue o "power", deverá aparecer na tela uma mensagem de ajuste siga o procedimento.

Ajuste de "menu" técnico

- Desligue da tomada o cabo de força do televisor
- Aperte a tecla "menu" do painel frontal, conecte o "plug" na tomada, mantenha a tecla menu apertada por dois segundos, em seguida, solte e aperte a tecla volume? (mais) por mais dois segundos. O aparelho vai para "Stand by".
- Pressione o "power" para ligar o aparelho, em seguida, aperte a tecla "menu", irá aparecer o menu de serviços (conforme desenho abaixo). Use as teclas de volume para trocar as telas e as teclas canais para selecionar o ajuste, tecla de menu para entrar no ajuste, volume (+) para incremento, volume (–) para decremento, tecle menu para sair do ajuste;

		1/2
SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Ricardo Scabuzzi
Gradiente Eletrônica S/A.	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto



- Selecione **MODELO** do **"menu"** de serviços abaixo, configure o número do modelo correto, antes de iniciar os ajustes, conforme tabela abaixo.
- Pressione "power" para sair do "menu" de ajustes.

MODELO	COFIGURAÇÃO
TV1423	→ 17
TF2140	→ 18

SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO
AGCS	VA	HSH	BLR-N	BLR-C	BLR-W
AGCT	SBL	HSHYU	BLG-N	BLG-C	BLG-W
FFI	SC	VHA	WR-N	WR-C	WR-W
CL	VS	PUV	WG-N	WG-C	WG-W
RI KCR	VSH	FSI	WR-N	WR-C	WR-W

SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO
Yn	IFO	RPO	C3TRAC	MODEL
Yp	BSD	COR	K	0
Yav	AAS	SOC	C4TRAC	EVG
BLS	BLS	PWL	K	SYSCOL
RKS	DSK	PF	FFTRAC.	DESMA

Em caso de dúvida, por favor, entre em contato com o Suporte Técnico Philco/Gradiente através de nosso site, no link:

Conexão Posto Autorizado < > Gradiente, detalhando a ocorrência e procedimentos adotados.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

http://www.gradienteservices.com.br

		2/2
SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Ricardo Scabuzzi
Gradiente Eletrônica S/A.	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto