



**gradiente**

## INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	03/01/07	GERAL	502/07	0

### D-681: PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA CD-R/RW

Estamos disponibilizando a atualização do software do DVD Player D-681. Solicitamos que sejam observados os seguintes detalhes:

#### Produtos que deverão ser atualizados:


- Todos D-681:
  - Com dificuldades de leituras de algumas mídias DVD Video
  - Anormalidades de reprodução de mídias gravadas com arquivos MP3.
  - Com softwares versões anteriores a **751FBOEB**.

#### Melhorias da atualização:

- Playability e reprodução de discos MP3.

#### Verificação da versão do software:

1. Ligue o produto sem disco.
2. Aguarde a informação **SEM DISCO** ser exibida na tela do televisor ou **NO DISC** no display do produto.
3. Com a bandeja **FECHADA**, pressione **7, 6, 0, 1** e **9** no controle remoto do produto.
4. Na tela do TV serão exibidas informações de Firmware do produto.
5. Verifique e anote a versão do software exibida.



6. Para sair desta tela pressione a tecla **OK**.

SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos
Engenharia de Projetos	APROVAÇÃO	Luiz Augusto Ferri
SAT – Serviço de Assistência Técnica	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto



**gradiente**

**\* Caso não tenha recebido o disco de atualização de software siga os procedimentos abaixo.**

**Procedimentos para criar o disco de atualização:**

1. Utilizar discos CD-R ou CD-RW.
2. Fazer o download do arquivo **849.zip**.
3. Descompactar o arquivo.
4. **NÃO RENOMEAR O ARQUIVO.**
5. Adicionar o arquivo **op6113.bin** no diretório raiz do disco.
6. Selecionar a menor velocidade disponível do gravador e a finalização do disco.
7. Gravar o disco.

**Procedimentos para atualização do software:**

1. Colocar o disco com o software na bandeja do aparelho.



2. O disco será automaticamente reconhecido, preparando para o início do procedimento de atualização.




SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos
Engenharia de Projetos	APROVAÇÃO	Luiz Augusto Ferri
SAT – Serviço de Assistência Técnica	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto

3. Selecione **0** e pressione **OK** para dar início a rotina de atualização (caso seja selecionado **X** e pressionado **OK** o procedimento será encerrado).



4. Iniciado o processo de atualização, não desligue o produto. Caso seja desligado, haverá danos à memória FLASH.




5. Aguarde o produto se desligar e abrir a gaveta automaticamente.
6. Retire o disco e feche a gaveta.
7. Fim do procedimento de atualização.



**gradiente**

**Verifique novamente a versão do software:**

1. Ligue o produto sem disco.
2. Aguarde a informação **SEM DISCO** ser exibida na tela do televisor ou **NO DISC** no display do produto.
3. Com a bandeja **FECHADA**, pressione **7, 6, 0, 1** e **9** no controle remoto do produto.
4. Na tela do TV serão exibidas informações de Firmware do produto.
5. Verifique e anote a versão do software exibida.



6. Para sair desta tela pressione a tecla **OK**.
7. Compare os dados coletados verificando se a atualização foi realizada com sucesso.

Em caso de dúvida, por favor, entre em contato com o Suporte Técnico Gradiente através de nosso site, no link:

Conexão Posto Autorizado <> Gradiente, detalhando a ocorrência e procedimentos adotados.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

<http://www.gradienteservices.com.br>

SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos
Engenharia de Projetos	APROVAÇÃO	Luiz Augusto Ferri
SAT – Serviço de Assistência Técnica	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto