

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

CDP-M27BR

Númer **30/99**

Data 30/09/99

Referente:

SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE FORÇA

- Apartir desta data estamos substituindo o TRANSFORMADOR DE FORÇA conforme abaixo relacionado.
- Ao substituí-lo, proceder seguinte alteração abaixo relacionado

Anterior		Novo	
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
<u>1-449-026-51</u>	Transformador de Força	<u>1-449-026-11</u>	Transformador de Força
↑		↑	

1) Cortar o pino do terminal de Trensformador conforme foto.



➡ Solicitamos a sua atenção ao preencher o pedido de peças . Comunicar pessoas envolvidas e anexar este boletim no manual de serviço do CDP-M27BR.

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

30/9

