

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

CDX-3167/3177

Númer 11/00

O

Data 31/08/00

Referente:

CORREÇÃO DE PEÇA

- Houve erros nos descrição e código de peça conforme abaixo relacionado .
- Favor corrigir no Manual de Serviço.

- *Páginas 28 e 36do Manual de Serviço*

Errado

Ref.No.	Código	Descrição
C409	1-126-163-11	ELECT 4.7uF 20% 50V




Correto

Ref.No.	Código	Descrição
C409	1-124-255-61	ELECT 1.0uF 20% 50V



Pg. 28



Corrigir para 1.0 50V