

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

CDX-C487V MHC-DX8TA / DX9

Número **09/01**

Data 05/02/2001

Referente:

CORREÇÕES DE CÓDIGOS DAS PEÇAS

- Foram corrigidos os códigos de peças conforme abaixo relacionado
- *Favor alterar nos Manuais de Serviço.*

① CDX- 487V

➡ *Página 40 – Lista das Peças Elétricas < SWITCH >*

ERRADO

<u>Ref. Nº</u>	<u>Cód. Peça</u>	<u>Descrição</u>
LSW801	1-762-143-12	SWITCH,KEYBOARD
à		
LSW819	1-762-143-12	SWITCH,KEYBOARD

CORRETO

<u>Ref. Nº</u>	<u>Cód. Peça</u>	<u>Descrição</u>
LSW801	<u>1-771-545-11</u>	SWITCH,KEYBOARD
à		
LSW819	<u>1-771-545-11</u>	SWITCH,KEYBOARD

② MHC-DX8TA

➡ *Página 47 – VISTA EXPLODIDA - (2) SEÇÃO PAINEL FRONTAL*

MHC-DX9

➡ *Página 50 – VISTA EXPLODIDA - 8-2. SEÇÃO PAINEL*

ERRADO

<u>Ref. Nº</u>	<u>Cód. Peça</u>	<u>Descrição</u>
57	Y-8373-434-A	PAINEL FRONTAL

CORRETO

<u>Ref. Nº</u>	<u>Cód. Peça</u>	<u>Descrição</u>
57	<u>Y-8373-433-A</u>	PAINEL FRONTAL

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

09/01