

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

CDX-C487V

Número **02/00**

Data 01/02/2000

Referente:

CORREÇÃO DO CÓDIGO DE PEÇA

- Houve erro no código de peça da Vista Explodida conforme abaixo relacionado.
- Favor alterar no Manual de Serviço.

➔ Página 35 do Manual de Serviço

ERRADO

<u>Nº Ref.</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
3	<u>3-019-564-01</u>	TRAVA DO PAINEL FRONTAL



CORRETO

<u>Nº Ref</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
3	<u>X-3368-104-2</u>	TRAVA DO PAINEL FRONTAL



02/00

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: