

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

DVP-S360/S560D

Número **10/01**

Data 05/02/2001

Referente:

KIT DE SERVIÇO

- Foi incluído o código da peça do jig KIT de SERVIÇO contendo Placas ,Cabos e Suporte para manutenção do PCI MB86 conforme as páginas 5 e 6 do Manual de Serviço .
- *Favor anotar na página 6 do Manual de Serviço conforme abaixo relacionado.*

Cód. Peça

Descrição

J-6090-100-A

KIT DE SERVIÇO

Valor do KIT R\$ 460,02

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

10/01