

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

LBT-XB66AV

Númer **31/99**

Data 30/09/99

Referente:

CORREÇÃO DO CÓDIGO DE PEÇA

- Houve erro no código da peça da caixa acústica conforme abaixo relacionado.
- Esta peça esta montada junto com o Painel Frontal Esquerdo ou Direito.
- Favor alterar no Manual de Serviço.
- *Página 81 do Manual de Serviço*

Errado

Código

Descrição

4-997-261-01 GRADE FRONTAL

Correto

Código

Descrição

4-997-274-11_ PAINEL FRONTAL (ESQ)

4-997-273-11 PAINEL FRONTAL (DIR)

31/99

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: