

## Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

## MHC-GRX9000

Númer **24/99**

O

Data 05/07/99

Referente:

**SUBSTITUIR ANTERIOR N° 03/99 - ALTERAÇÕES DE PEÇAS**

Apartir do número de série 4216501 foram alterados os capacitores C842 e C892 da Placa de áudio conforme segue abaixo.

Caso haja necessário de substituir deste componente, favor trocar com o novo.

- Favor alterar no Manual de Serviço.

### • *Página 61 do Manual de Serviço (lista de peças)*


#### Antigo

Ref.No.	Código	Descrição
C842	<u>1-126-307-51</u>	CAP ELET. 6800uF/50V



#### Novo

Ref.No.	Código	Descrição
C842	<u>1-128-827-11</u>	<u>CAP ELET. 6800uF/50V</u>



24/99

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: