

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

MHC-GRX5/GRX7

MHC-GRX9000

Númer **19/99**

O

Data 29/03/99

Referente:

CORREÇÕES DOS CÓDIGOS DE PEÇAS DAS CAIXAS ACÚSTICAS

Houve erros nos códigos das peças das caixas acústicas conforme abaixo relacionados .

- Favor alterar nos Manuais de Serviço.

MHC-GRX5 *Página 73 do Manual de Serviço*

Errado

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
3-04-280-01	JUNTA DO DUTO
3-04-314-01	GABINETE
3-06-261-02	JUNTA DE VEDAÇÃO
3-06-470-01	PRENSA CABO
3-06-965-11	EMBLEMA SONY Nº5

Correto

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
3-004-280-01	JUNTA DO DUTO
3-004-314-01	GABINETE
3-006-261-02	JUNTA DE VEDAÇÃO
3-006-470-01	PRENSA CABO
3-006-965-11	EMBLEMA SONY Nº5

MHC-GRX7 *Página 73 do Manual de Serviço*

Errado

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
3-04-275-01	GABINETE
3-06-470-01	PRENSA CABO
3-06-556-01	FIVELA PLÁSTICA

Correto

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
3-004-275-01	GABINETE
3-006-470-01	PRENSA CABO
3-006-556-01	FIVELA PLÁSTICA

MHC-GRX9000 *Página 74 do Manual de Serviço*

Errado

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
3-04-321-01	GABINETE
3-06-470-01	PRENSA CABO

Correto

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
3-004-321-01	GABINETE
3-006-470-01	PRENSA CABO

Elaborado:	Verificado:	Aprovado:
-------------------	--------------------	------------------