

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

XR-3307

XR-C117

Númer **01/99**
o
Data 26/01/99

Referente:

CORREÇÕES DOS CÓDIGOS DE PEÇAS

Houve erros nos códigos de peças conforme abaixo relacionados .

- Favor alterar no Manual de Serviço.

Modelo XR-3307

- *Página 22 do Manual de Serviço*

Errado

<u>Ref.No.</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
IC481	<u>8-777-995-46</u>	IC CD4052BE



Correto

<u>Ref.No.</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
IC481	<u>8-759-010-35</u>	IC MC14052B



Modelo XR-C117

- *Página 23 do Manual de Serviço*

Errado

<u>Ref.No.</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
IC481	<u>8-777-995-46</u>	IC CD4052BE



Correto

<u>Ref.No.</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
IC481	<u>8-759-010-35</u>	IC MC14052B



Elaborado:

Verificado:

Aprovado: