

BOLETIM TÉCNICO

BT.0004
07/08/95

Assunto: Alteração no Fundo Protetor/ Tampa Fixa

Modelo: BLL 22 MGD/ BLL 22 EDA

Marca: Brastemp

Informamos que as Travas Laterais de Fixação do Fundo Protetor na Tampa Fixa, dos modelos Clean e Clean Eletronic, foram eliminadas.




Fig.01

Conseqüentemente, os rasgos laterais na Tampa Fixa também foram eliminados.

REPOSIÇÃO EM CAMPO

O Fundo Protetor e a Tampa Fixa, não sofreram alteração nos códigos de peças, mas caso você necessite aplicar o Fundo Protetor (com as Travas) em uma Tampa Fixa (sem os rasgos laterais), basta quebrar as Travas e proceder a fixação nos demais pontos.

Murilo S. Rosa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo