



BOLETIM TÉCNICO

BT.0012
04.09.95

Assunto: Código de Gaxetas dos Refrigeradores
Modelo: RA30A, RA34A, RD32A, BRA34, BRF32
Marca: Consul e Brastemp

Informamos que no Boletim Técnico C.RE-002, o código da Gaxeta do modelo RA30A está incorreto.

Além disso, no Catálogo de Peças do modelo RD32A, o código das Gaxetas também está incorreto.

Por isso, estamos emitindo na Tabela 1, o código atualizado das Gaxetas com perfil novo e antigo para os modelos acima relacionados.

Modelo	Cód. da Gaxeta Refrig. c/perfil antigo	Cód. da Gaxeta Refrig. c/perfil novo	Cód. da Gaxeta Freezer c/perfil antigo	Cód. da Gaxeta Freezer c/perfil novo
RA30A0	00.1016.15-6	00.4168.10-0	-	-
RA34A0 e BRA34ACA	00.1016.00-8	00.4166.81-7	-	-
RD32A0 e	00.4163.70-2	00.4170.81-4	00.4163.71-0	00.4170-82-2

Tab.1

Obs.: As orientações quanto a utilização das Gaxetas com perfil novo ou antigo, encontram-se nos Boletins Técnicos C.RE.002, C.RE.022 e B.RE.011.

Atenciosamente,

Álvaro R.B. Corrêa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo