



BOLETIM TÉCNICO

BT0041
08.12.95

Assunto: • Alteração no código das Portas do Freezer Horizontal
• Furação do Gabinete

Modelo: HD41L1

Marca: Consul

1.) Atualmente, as Portas esquerda e direita do Freezer Horizontal HD41L, são fornecidas sem Gaxeta, Pannel e Parafusos, ou seja, somente a Porta Metálica, com poliuretano injetado.

A partir desta data, passaremos a fornecer as Portas completas, ou seja, com Pannel, Gaxeta e Parafusos, formando um conjunto, com os seguintes códigos:

- Porta Esquerda - Conjunto: 00.4182.86-3
- Porta Direita - Conjunto: 00.4182.88-0

Observação:

- a) Os Puxadores e Dobradiças não acompanham a Porta conjunto;
- b) O Pannel, Gaxeta, Parafusos, Puxadores e Dobradiças, continuam sendo comercializados separadamente, com os códigos constantes no Catálogo de Peças.

2.) O Gabinete deste modelo é fornecido sem a furação para fixação das Dobradiças das Portas. Assim, quando necessário substituí-lo, deve-se posicionar as Dobradiças no local correto, e utilizá-la como gabarito para efetuar os furos nas laterais do Gabinete.
Para fazer a furação, deve-se utilizar broca de 3mm e Parafuso código 04.4901.02-1.

Atenciosamente,

Álvaro B. Rodrigues
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo