



BOLETIM TÉCNICO

BT0042

08.12.95

Assunto: Alteração no Sistema de Engaste (Fixação) das Gaxetas

Modelo: RB23A0, RB23S0, VB19S0, VU19A0

Marca: Consul

Dando continuidade ao processo de alteração no Sistema de Fixação das Gaxetas, (vide BT.C.RE002), informamos que este novo Sistema de Fixação passou a ser utilizado também no Refrigerador RB23A0 e no Freezer Vertical VU19A0, a partir de Agosto/ 95.

Porém o modelo do produto não mudou:

- RB23A0 - Refrigerador Slim
- VU19A0 - Freezer Slim

Para identificar qual o tipo de Gaxeta utilizada, atentar para a data da mudança (08/95), e para o B.T. C.RE002, que contém os desenhos dos dois tipos de Gaxeta.

As informações necessárias para substituição da Gaxeta, são as mesmas que constam no B.T. C.RE002. Os códigos das Gaxetas nova e antiga, estão relacionados na Tabela 01.

| Descrição | Código com perfil antigo | Código com perfil novo | Modelo |
|-----------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Gaxeta | 00.1015.99-0 | 00.4170.85-7 | RB23S0, RB23A0, V19S0, VU19A0 |

Tabela 01

- Observações:**
- 1) Para o entendimento total deste B.T. é necessário consultar o B.T. C.RE002.
 - 2) Este B.T. complementa o B.T. C.RE002.
 - 3) Serão comercializados as Gaxetas com perfil novo e antigo.

Atenciosamente,

Álvaro B. Rodrigues
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo