



# BOLETIM TÉCNICO

BT0046

08.12.95

**Assunto:** Microondas desliga pelo Termostato  
**Modelo:** MU31A0B1NA  
**Marca:** Consul

Informamos que no período de Junho a Outubro/95 os Microondas marca Consul MU31A0 - 120V foram montados com um único Termostato de 100°C na Cavidade, próximo ao Magnetron.

Devido a isto, estes aparelhos podem apresentar o problema: "DESLIGA PELO TERMOSTATO APÓS ALGUNS MINUTOS", pois nesta posição, os mesmos sofrem efeito da temperatura do Magnetron.

Para estes casos, adote o seguinte procedimento:

- 1) Retire o Termostato atual (100°C) do Microondas;
- 2) Encaixe este mesmo Termostato no lado esquerdo da Cavidade (vista de frente), próximo à saída de ar do aparelho;
- 3) Prenda o novo Termostato (160°C - Código 00.0147.33-8) com dois Parafusos (95.2130.42-8) na parte superior do Magnetron;

- 4) Ligue os Terminais azuis do Chicote H (00.0171.11-5) aos Terminais do TERMOSTATO DA CAVIDADE;
- 5) Conecte o terminal "macho" do Chicote H ao fio que vai para a Placa Eletrônica (Relé Power) onde estava ligado anteriormente Termostato;
- 6) Conecte o terminal do Cabo de Força ao Termostato do Magnetron.




Fig.01

Atenciosamente,

*Leadnro Komninakis*  
Engenharia de Campo

*Jones M. Pasqualotto*  
Engenharia de Campo