



BT.0050

15.12.95

Assunto: Alteração das Prateleiras da Porta
Modelos: BRA34ACA, BRF32ACA, BRH32ACA
Marca: Brastemp

As Prateleiras da Porta códigos 15.2797.75.3 e 15.2683.75.8 são fornecidas com 2 furos na lateral e em cima, respectivamente.

Porém, essas Prateleiras são idênticas a peça 15.2601.71.1, que é fornecida sem furação.

Assim, passaremos a comercializar somente a Prateleira 15.2601.75.1 (sem furos). Portanto, sempre que for necessário substituir as Prateleiras 15.2797.75.3 e 15.2683.75.8, deve-se utilizar no lugar a Prateleira 15.2601.75.1, fazendo-se a furação necessária, conforme abaixo:

- Para a peça 15.2797.75.3 - Deve-se utilizar a Prateleira 15.2601.75.1, fazendo-se dois furos nas laterais com broca 5,0mm.
- Para a peça 15.2683.75.8 - Deve-se utilizar a Prateleira 15.2601.75.1, fazendo-se dois furos em cima com broca 5,5mm.

Observação: Para saber o local da furação, verificar na peça que está sendo substituída.

Atenciosamente,

Álvaro B. Corrêa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo