



BOLETIM TÉCNICO

BT.0051

02.01.96

Assunto: Alteração na Gaveta de Carne

Modelos: BRA34 ACA / BRF32 ACA

Marca: Brastemp

Informamos que, por problemas de fornecimento da Gaveta de Carne original dos modelos acima, temporariamente, estaremos montando-os com duas Gavetas de Carne menores, conforme abaixo:

- . Modelo BRA34 - no lugar da Gaveta de Carne 15.2632.00-2, os produtos estão sendo montados com duas Gavetas código 00.4168.31-3. Essas Gavetas ficam fixas aos trilhos existentes no aparador d'água.
- . Modelo BRF32 - no lugar da Gaveta de Carne 15.2632.00-2 e do Suporte Gaveta 03.1301.14-9, os produtos estão sendo montados com duas Gavetas 00.4168.31-3 e dois Suportes Gaveta código 00.4168.32-1 fixos na Grade Plana.

Observações:

1. Nos casos em que o consumidor exigir a troca das Gavetas menores pela Gaveta Original (maior), esta deverá ser feita sem ônus para o consumidor (para o modelo BRF32, deve ser substituído também o suporte Grade);
2. Lembramos que, esta condição é temporária e assim que forem resolvidos os problemas de fornecimento da Gaveta Original, retornaremos a condição normal de montagem do produto;
3. Com a alteração acima mencionada, o modelo BRF32 ACA passa para BRF32 ACB.

Atenciosamente,

Álvaro R. B. Corrêa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo