



BOLETIM TÉCNICO

BT.0057

18.01.96

Assunto: Alteração no Catálogo de Peças

Modelos: RA30/34, RT05/08/12

Marca: Consul

Os Catálogos de Peças CP0024 (RA30/34) e CP0027 (RT05/08/12), saíram com alguns problemas de impressão, conforme segue:

1º - CP0024 (modelo RA30 e RA34)

Neste Catálogo não foi incluído o código do Gabinete Bege Mediterrâneo para os modelos RA30AO e RA30SO, o código é: 24.1466.15-9. Favor incluí-lo em seus Catálogos.

2º - CP0027 (modelos RT05, RT08 e RT12)

Neste Catálogo, a voltagem dos Compressores está invertida. Onde está 127V lê-se 220V e vice-versa.

A tabela 1, contempla as descrições corretas.

REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INCORRETA	DESCRIÇÃO CORRETA
201	00.1020.79.0	Compressor EM20NR 220V	Compressor EM20NR 127V
201	00.1020.82.0	Compressor EM20NR 127V	Compressor EM20NR 220V
201	00.1015.59.1	Compressor EM30NR 220V	Compressor EM30NR 127V
201	00.1015.58.3	Compressor EM30NR 127V	Compressor EM30NR 220V

Tabela 1

Favor alterar em seus Catálogos de Peças.

Álvaro R. B. Corrêa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo