

Assunto: Alteração na Base do Compressor

Modelos: RA30/34A, BRA34ACA, RD32A, BRF32ACA, BRH32ACA, RE23A, VU19A, CRC23A

Marca: Brastemp, Consul

1) Alteração na fábrica

Atualmente a Base do Compressor é fixa ao Gabinete através de 4 Parafusos (veja figura 1).




Fig.01

Na Base da figura 1, estão sendo eliminados os dois Parafusos que a fixam na parte traseira da Base do gabinete.

No lugar desses dois Parafusos, foram incluídas duas linguetas, (veja figura 2), que se encaixam em dois recortes, que foram incluídos na Base do Gabinete.

A parte frontal da Base do Compressor continua sendo fixa à Base do Gabinete através de dois Parafusos.




Fig.02

OBSERVAÇÕES

- 1) O código do Gabinete e da Base do Compressor não foram alterados, e são os mesmos que constam nos Catálogos de Peças.
- 2) Manteremos para comercialização somente os Gabinetes e Base do Compressor já alterados.

2) Substituição em campo

Como manteremos para comercialização somente o Gabinete e Base do Compressor já alterados, quando necessário substituí-los no campo, deve-se proceder conforme abaixo:-

2.1. Instalar Base do Compressor com linguetas, (nova) no Gabinete sem os recortes (antigo):

Deve-se "entortar" as 2 linguetas existentes na parte traseira da Base do Compressor, e, utilizando uma broca de 4mm, fazer 1 furo um pouco abaixo de cada lingueta, transpassando esse furo até a Base do Gabinete.

Feito os furos, a Base do Compressor deve ser fixa à Base do Gabinete com 4 Parafusos código: 04.4203.03-0.

2.2. Instalar Gabinete com os recortes (novo) na base do Compressor sem as linguetas (antiga):

Neste caso, a Base do Compressor possui 4 furos. Utilizando uma Broca de 4mm, deve-se fazer 2 furos na parte traseira da Base do gabinete, coincidindo com os 2 furos existentes na parte traseira da Base do Compressor, e fixá-la com 4 Parafusos código 04.4203.03-0.

Atenciosamente,

Álvaro R. Corrêa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo