



# BOLETIM TÉCNICO

**BT0077**

**09.04.96**

**Assunto: Alteração de Temperatura do Termostato de Segurança**

**Modelos: BVM 19 SDB/ SEA**

**Marca: Brastemp**

**Informamos que a partir de fevereiro/96 o Termostato de Segurança das Lavalouças Compactas sofreram alteração na temperatura de acionamento, passando de 75°C para 80°C.**

**Esta modificação, visa eliminar problemas do tipo "Desligando pelo Termostato" e dessa forma, melhorar o desempenho do produto.**

**Lembramos que o acúmulo de gordura no Duto de Entrada d'água, existente na Base da Lavalouça pode dificultar a entrada d'água e causar aquecimento excessivo e conseqüentemente, o acionamento do Termostato.**

**Da mesma maneira, o acúmulo de gordura no Duto da Bóia do Sensor de Nível, pode travar a Bóia e provocar vazamento.**

**Em todo chamado que envolva estes componentes, deverá ser efetuada a limpeza nestas regiões, evitando troca desnecessária de peças.**

**O código do Termostato de Segurança permanece inalterado.**

**Atenciosamente,**

**Leandro Kominakis**  
**Engenharia de Campo**

**Jones M. Pasqualotto**  
**Engenharia de Campo**