



BOLETIM TÉCNICO

BT0118

08.08.96

Assunto: Problemas no Injetor do sistema Grill
Modelos: BFP50A, BFP76A, BFR56A e BFR76A
Marca: Brastemp

Detectamos um pequeno problema em campo relacionado ao funcionamento do sistema Grill (Queimador Superior do Forno) dos Fogões De Ville e Century, modelos acima citados. Tal problema é percebido durante o funcionamento do Grill, principalmente em gás de botijão (GLP) e gás natural (GN), no qual o fogo começa a "perder força" tendendo a diminuir a chama.

Para solução deste problema em campo basta substituir o Injetor, aplicando o de codificação abaixo recomendada, de acordo com o tipo de gás encontrado.

Peça nº	Descrição	Quantidade
000822228	Injetor Grill (0,60) - GLP	01
000022232	Injetor Grill (0,85) - GN	01

Lembramos apenas que o sistema Grill é comum para os modelos 4 bocas ou 6 bocas, de modo que as especificações acima valem para qualquer produto com Grill no Forno. Esta operação deve ser efetuada em todos os produtos até o número de série 6AG377992. Os produtos subsequentes a esta produção já estão devidamente atualizados.

Solicitamos ainda que seja efetuada a devida alteração no Catálogo de Peças CPO078, em sua página 21 - item 07, aplicando os códigos acima citados.

Atenciosamente,

Ricardo M. Shinya
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico