



BOLETIM TÉCNICO


BT0137
07.10.96

Assunto: Alteração das garras de Fixação do Termostato de Segurança
Modelos: BVM 19 SEA
Marca: Brastemp

A partir de 01/08/96 o Termostato de Segurança (00.0364.60.0) da Lavalouças BVM 19 SEA sofreu modificação nas Garras de Fixação.

A nova configuração cria uma pequena distância entre a resistência e o corpo do Termostato, não sendo portanto necessário deixar a distância de 1 (um) milímetro para esta versão (BT0093).

Não haverá alteração no código da peça, pois as mesmas são intercambiáveis.



Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico