



# BOLETIM TÉCNICO

**BT0167**  
**05.12.96**

**Assunto: Novo Fixador do Chicote Inferior**  
**Modelos: BLL22EDB/ BWR22A**  
**Marca: Brastemp**

**A partir da segunda quinzena de Outubro/96 os FIXADOR DO CHICOTE INFERIOR (00.0390.39.0), foi substituído por um novo sistema de fixação.**

**O novo conjunto é formado por dois Fixadores (fig.01) que serão fornecidos em conjunto com o Chicote Inferior.**

**Para tanto, o Gabinete das Lavadoras BWR22A e BLL22EDB passaram a ter nova furação na sua parte traseira, conforme fig.02.**



Fig.01



Fig.02

**O Chicote Inferior com fixadores será fornecido sob código 00.0385.03.4.**

**O Fixador 00.0390.39.0 continuará a ser fornecido normalmente e o Gabinete não sofrerá mudança de código.**

**Caso seja necessário substituir somente o Fixador, solicite o código XXXXXXXXXXXXXXXX.**

**Atenciosamente,**

**Leandro Kominakis**  
**Suporte Técnico**

**Celso Estrella**  
**Suporte Técnico**