

BOLETIM TÉCNICO

BT0168
10.12.96

Assunto: Modificação do Chicote do Sensor de Nível
Modelos: BVM19SEA
Marca: Brastemp

A partir da primeira quinzena de Dezembro/96 o Chicote de ligação entre o Sensor de Nível e o Timer Eletrônico da Lavalouças Compacta sofreu modificação de posição nos seus conectores.

Foram eliminados os terminais de conexão da Placa (Timer), passando a fiação a ser soldada diretamente na mesma e acrescentados três terminais para Conector no Sensor de Nível.

Manteremos em estoque somente componentes com a nova configuração, sem alteração de códigos.

Produtos com data de produção anterior a Dezembro que necessitem de substituição do Timer, substitua também o Sensor de Nível.




Fig.01

Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico