

BT0188
30.01.97

Assunto: Alinhamento do Injetor do Forno
Modelos: Todos os Fogões com Queimador Reto (Century/ De Ville)
Marca: Brastemp

Foi constatado em testes nos laboratórios da Multibrás, que o perfeito alinhamento do Injetor em relação ao Queimador do Forno colabora decisivamente para melhorar a mistura Ar + Gás, possibilitar a melhor queima e manter a estabilidade da chama.

Através deste boletim, estamos orientando a rede para que nas intervenções para transformação de gás, troca do injetor e na **reoperação de Fogões do Recall (Century e De Ville)**, seja verificado visualmente o alinhamento do Injetor Forno.

Para isso, siga atentamente os procedimentos a seguir:

1. Remova o Chão Móvel e o Queimador Forno;
2. Verifique visualmente se o Injetor está adequadamente alinhado verticalmente e horizontalmente;
3. Na necessidade de ajustes para realinhar o Injetor, utilize um Alicates Universal e proceda o ajuste vertical e/ou horizontal, conforme mostra a figura 01.




Fig.01

Este Boletim Técnico complementa o BT0180-A, de 24.01.97.

Ricardo M. Shinya
Eng. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico