

# BOLETIM TÉCNICO

BT0215  
23.04.97


**Assunto:** Derretimento Queimador/ Espalhador

**Modelos:** De Ville, Century, Essencial (BFM50A, BFP50A, BFM76A, BFP76A, BFN50A, BFQ50A, BFN76A, BFQ76A, BF056A, BFR56A, BF076A, BFR76A, BFT56A, BFS56A, BFT76A, BFS76A, CFE50A, CFE76A, CFM50A, CFM76A).

**Marca:** Brastemp e Consul

Devido a dificuldade de encaixe do Espalhador sobre o Queimador dos produtos em referência, estamos modificando este sistema, de modo a facilitar a montagem pelo consumidor.

A montagem incorreta deste sistema é o grande causador dos casos de derretimento, que em conjunto com a alta pressão de gás se torna ainda mais crítico.



## PROVIDÊNCIAS DE CAMPO

Quando encontrado o problema de Derretimento de Espalhador/ Queimador, verifique as condições de pressão do gás.

Esta deve estar dentro do especificado (entre 9 e 12 pol col H<sub>2</sub>O).

Após esta verificação, substitua o **CONJUNTO COMPLETO** de Espalhadores/ Queimadores utilizados no produto, pois os mesmos **NÃO** são intercambiáveis com os antigos e se não substituídos, poderão derreter posteriormente.

Os códigos antigos serão cancelados e as novas peças serão fornecidas em Kits (Espalhador + Queimador) durante um determinado período e em seguida comercializadas à parte.

## PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Código	Descrição
00426334	Kit Espalhador/ Queimador 6 Bocas
000426377	Kit Espalhador/ Queimador 4 Bocas

Atenciosamente,

*Renato D. Vieira*  
Enga. Campo

*Celso Estrella*  
Gerência Suporte Técnico