



BOLETIM TÉCNICO

BT0224
16.06.97

Assunto: Modificação Ignição Temporizada
Modelos: BFO 56/76A, BFT56/76A (Century)
Marca: Brastemp

Com o objetivo de melhorarmos a qualidade das Ignições Temporizadas (Usina) dos modelos em referência estamos modificando o material centelhador (parte interna da usina) das mesmas.

Com isso estamos cancelando o código antigo e disponibilizando o novo.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Código Cancelado	Descrição	Código Novo	BFO56A BFT56A	BF076A BFT76A
000235733	Ignição Temporizada - 5 Saídas	000410969	01	00
000235741	Ignição Temporizada - 7 Saídas	000410977	00	01

NOTA: As peças citadas acima são totalmente intercambiáveis, não havendo necessidade de modificações em se estoque

Atenciosamente,

Renato Vieira
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico